AQUA-GESTION

PHILIPPE COMBROUZE
Ingénieur en Hydrologie Ichtyologie
Spécialisé sur la thématique Cyanobactéries
Analyses et conseils

Qualyse 79	
Commande N°	**SS25-01765**
Echantillon N°	**25HY-031179**
Edité le:	12-juin-25

Rapport d'Analyse Cyanobactéries (Type Baignade)

Echantillon	**Verruyes Plan d'eau Milieu plage**	Date de réception	11-juin-25
Type de prélèvement		Heure de réception	12h30
Prélevé par	AM	Analyse commencée le	11-juin-25
Date de prélèvement	10-juin-25	Analyse terminée le	12-juin-25
Heure de prélèvement	09h28	Identifiant opérateur	PC

Présence de Cyanobactéries toxinogènes			Autres microalgues caractéristiques de l'échantillon : (cellules/ml)
Echantillon Eau brute	**Négative**		Diatomophycées Melosira Chlorophycées Scenedesmus - Crucigenia - Pediastrum - Closterium Euglenophycées Euglena Cyanobactéries NT Cyanogranis - Cyanodictyon

Liste des taxons	Dénombrement des colonies ou filaments	Concentration cellulaire	Biovolumes

Concentration cellulaire totale en Cyanobactéries	**0**	**Cellules/mL**	**Biovolume Total 0,000 mm³/L**
Dont	**0**	**toxinogènes**	

Biovolume total en Cyanobactéries toxinogènes < 1 mm³/L

Analyse substrat associé: NON	
Présence de Cyanobactéries benthiques toxinogènes:	
Liste des taxons toxinogènes benthiques	Biovolume significatif :

Philippe Combrouze

S.A.S. AQUA GESTION
au capital de 45 734,71 €
SIRET : 390 286 995 00027
Siège social :
26 route de la Vienne - Veyrieras
87130 Neuvic-Entier
Tél. 05 55 69 28 28 - Port. 06 80 75 81 20
Mail : aqua.gestion@orange.fr